

Nagranie przedstawia przejazd kolejowy, który nie posiada zapór, a jedynie sygnalizację świetlną, która nadaje czerwone światło dla użytkowników drogi. Od prawej strony, torami przejeżdża pociąg towarowy, a w tym czasie do tego przejazdu kolejowego, dojeżdża pojazd marki Audi. Osobówka zatrzymuje się przed przejazdem. Po tym, jak pociąg towarowy przejeżdża to miejsce, kierujący osobówką, pomimo, że pali się czerwone światło, wjeżdża na przejazd kolejowy i zatrzymuje się tuż przed szynami. Następnie z jego lewej strony nadjeżdża inny pociąg- osobowy, który uszkodza przód osobowego Audi. Następnie pociąg przejeżdża to miejsce, a osobówka dalej pozostaje w tym samym miejscu.